

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
Kurum Adı: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000001	2	Acil Çıkışlar	Uyarı Levhası	Acil çıkış işaretlemelerinin yapılmaması	Çarpma, Elektrik çarpması, Tahliye sırasında zdiham, Yangın, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Okul Müdürü	Tüm binalarda acil durum planlaması 31/01/2022 kapsamında acil çıkış işaretlemelerinin yapılması gereklidir.	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK000002	2	Acil Çıkışlar	Acil Durum Aydınlatması	İşikly acil çıkış yönlendirme levhalarının olmaması	Ezilme, Maddi kayıp, Takılıp Düşme, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Okul Müdürü	Tüm binada yönlendirme ve işikly acil çıkış işaretlemelerinin yapılması gereklidir.	Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000003	2	Acil Çıkışlar	Giriş-Çıkış Kapıları	Acil çıkış kapıları ve binaların giriş kapılarının kaçış yönünde açılmaması	zdiham,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	kapıların kaçış yönünde açılmasınının 30/04/2022 sağlanması gereklidir	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	15/03/2025
769119BRK000004	2	Arşiv	Dolap	dolapların duvara sabitlenmemesi	Devrilme,Ezilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Müdürü	devrilebilecek dolapların duvara 31/01/2022 sabitlenmesi gereklidir	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
Kurum Adı: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000005	2	Bahçe	Araç Giriş-Çıkışları	araçların okul bahçesine giriş çıkış yapmaları, araç hareket yollarının ve hız uyarılarının işaretlenmemesi	Ezilme, Maddi kayıp, Yaralanma, Yetkisiz Kişi Girmesi	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	8	Okul Müdürü	araçların okul bahçesine giriş 31/01/2022 çıkışının önlenmesi gereklidir	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK000006	2	Bahçe	Toplanma Merkezi	acil durumlar için toplanma noktasının belirlenip işaretlenmemesi	Acil Müdahale Güçlüğü, İzdiham, Tahliye sırasında İzdiham, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul Müdürü	bahçede acil durumlar için toplanma 31/01/2022 noktasının belirlenip işaretlenmesinin yapılması gereklidir	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	15/03/2025

İLi: GİRESUN
İLÇESİ: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000007	2	Bahçe	Yüksekte Çalışma	yüksekte çalışmalarda gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması	Düşme, İş gücü Kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	okulda çatı tamiri baca temizliği cam 31/01/2022 temizliği gibi yüksekte çalışmayı gerektiren işlerde risk değerlendirmesinin yapılması çalışanların ehliyetli kişilerden olması gereklidir	Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK000008	2	Çatı Katı	Çatı	çatı kaplama elemanlarının periyodik kontrollerinin ve sağlamlıklarının kontrolünün yapılmaması	Disim Düşmesi, Maddi kayıp, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	rüzgar ve diğer nedenlerle çatı 31/01/2022 kaplama elemanlarının periyodik kontrollerinin ve sağlamlıklarının kontrolünün yapılması, kayıt altına alınması gereklidir.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000009	2	Çatı Katı	Kapı	çatı arasına açılan kapakların kapalı tutulmaması, sorumlusunun olmaması	Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	çatılar arasına açılan kapı ve 31/01/2022 kapakların kapalı tutulması, sorumlusunun belirlenmesi, öğrenci ve diğer çalışanların girişlerinin engellenmesi, çıkışlar seyyar merdivenle yapılıyorsa kaldırılması. kapılara girilmez levhalarının asılması, çatılarda gerekli KKD tedbirleri alınmadan çalışma yapılmasının gereklidir.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK0000010	2	Derslik	Dolap	dolapların duvara sabitlenmemesi ve üstlerine malzeme konulması	Devrilme,Ezilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Müdürü	dolapların duvara sabitlenmesi ve 31/01/2022 üstlerine malzemeler konulmaması.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
Kurum Adı: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000011	2	Derslik	Pencere	öğrencilerin pencereden aşağı sarkma ve düşmelerine yönelik tedbirlerin alınmaması	Düşme, İş Gücü Kaybı, Ölüm, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Okul Müdürü	Pencere açıklığı makas veya zincirli 31/01/2022 sistemlerle açılabilirliği 10 cm ye kadar düşülmelidir.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK000012	2	Derslik	Kapı	kapıların kaçış yönüne açılmaması	Çarpma, Ezilme, İzdiham, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	4	Okul Müdürü	derslik kapılarının kaçış yönünde 30/04/2022 (kolidora) açılmalarının sağlanması gereklidir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000013	2	Derslik	Sivri Köşeler	Dersliklerde sivri ve keskin kenarların olması	Batma,Çarpma,Kesilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek keskin kenar ve sivri köşelerin ortadan kaldırılması darbe emici izolasyon malzemesi ile kaplanmış olmalıdır 31/01/2022	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK0000014	2	Derslik	Cam Yüzeyler	Dersliklerde kırılabilir camlı yüzeylerin olması	Kesilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Müdürü	Camlı yüzeyler, açık bir şekilde işaretlenmeli, dolaplardaki cam kapaklar kaldırılmalı, ayrıca güvenli malzemeden yapılmalı veya çarpma ve kırılmaya karşı güvenli olması gerekir. 31/01/2022	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
Kurum Adı: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000015	2	Derslik	Elektrik Tesisatı	Elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerinin yapılmaması, açıktan geçen kabloların kapatılmaması, buat kapaklarının açık olması, hatalı anahtar ve prizlerin olması	Elektrik çarpması, Ölüm, Yaralanma, Yangın, Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Elektrik tesisatlarının periyodik Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 31/01/2022 kontrollerinin yapılması, açıktan geçen kabloların kapatılması ve kanal içinden geçirilmesi, buat kapaklarının kapatılması, hatalı anahtar ve prizlerin tamir edilmesi, açık prizlere çocuk kilidi takılması gereklidir	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK0000016	2	Giriş / Fuaye	Cam Yüzeyler	kırılabılır camlı yüzeylerin olması	El Kesilmesi, İş gücü kaybı, Kesilme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Okul Müdürü	Camlı bölmeler, açık bir şekilde 31/01/2022 işaretlenip, ayrıca güvenli malzemedan yapılır veya çarpma ve kırılmaya karşı korunaklı yapılması gerekir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
Kurum Adı: Bulanca Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000017	2	Giriş / Fuaye	Elektrik Panosu	Elektrik panosunun kapalı olmaması, üzerinde uyarı levhasının ve kaçak akım rölesinin bulunmaması	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Ölüm, Yaralanma, Yangın, Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	Okul Müdürü	Panolara kaçak akım rölesi konması, Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği 31/01/2022 kapaklarının kapalı tutulması, pano üstünde uyarı işaretlerinin olması gereklidir.	Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK000018	2	Giriş / Fuaye	Zemin	zemin malzemesinin kaygan olması	Düşme, Kayma, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul Müdürü	Islak zeminlerde kaymaların önlenmesi 31/01/2022 için ıslak bırakılmaması, zeminlerin kaydırmaz malzemelerden yapılması, kaygan zemin uyarı levhalarının asılması gereklidir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
KURUM ADI: BulancaK Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000019	2	Isı merkezi	Baca	Bacaların periyodik temizliğinin yapılmaması.	Yangın,Yaralanma,Zehirlenme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Bacaların düzenli olarak temizlenmesi ve kayıtlarının tutulması gerekir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025
769119BRK0000020	2	Isı merkezi	Elektrik Tesisatı	Elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerinin yapılmaması, açıktan geçen kabloların kapatılmaması, buat kapaklarının açık olması, hatalı anahtar ve prizlerin olması	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerinin yapılması, açıktan geçen kabloların kapatılması ve kanal içinden geçirilmesi, buat kapaklarının kapatılması, hatalı anahtar ve prizlerin tamir edilmesi gereklidir	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlÇesi: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000021	2	Isı merkezi	Elektrik Panosu	Elektrik panosunun kapalı olmaması, kaçak akım rolesinin olmaması ve üzerinde uyarı levhasının bulunmaması	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi Kayıp, Ölüm, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Panolara kaçak akım rölesi konması, kapaklarının kapalı tutulması, pano üstünde uyarı işaretlerinin olması gereklidir.	Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK0000022	2	Isı merkezi	KKD Kullanmama	Çalışanların kkd kullanmamaları	Ayak Ezilmesi, Ayak kesilmesi, Ciltte Tahriş, El Ezilmesi, El Kesilmesi, Elektrik çarpması, Gözde tahribat, İş gücü Kaybı, Uzun kayıp, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Çalışanlara KKD Zimmetlenerek verilmesi ve çalışma esnasında kullanmalarının sağlanması gereklidir	Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000023	2	Isı merkezi	Periyodik Bakım	Periyodik bakımlarının yapılmaması ve kayıt altına alınmaması.	Ş gücü kaybı,Maddi kayıp,Uzuv Kaybı,Yaralanma,Yanık,Yanığın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Isı merkezinde bulunan tüm cihazların periyodik bakımlarının yetkili kişiler tarafından yapılmasının sağlanması ve yapılan bakımın kayıt altına alınması gerekir	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025
769119BRK000024	2	İdari Oda	Elektrik Kabloları	idare ve diğer bağımsız odalarda uzatma kablosu kullanımı	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Takılıp Düşme,Yangın,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Ara kablosu kullanımının asgariye indirilmesi sabit hat çekilerek elektrik tesisat planına dahil edilmesi, sonradan çekilen tesisatların kanal içine alınması, seyyar kabloların dayanıklılığının testlerinin yaptırılarak kayıt altına alınması ve test yapılmamış ara kabloların kullanımının engellenmesi önerilir	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000025	2	İdari Oda	Dolap	Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş olmaması.	Devrilme,Ezilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul Müdürü	Dolapların ve rafların duvara sabitlenmesi, dolap üzerine malzeme konmaması gerekir	İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK0000026	2	Kantin-Kafeterya	Cam Yüzeyler	Kırılabilir camlı yüzeylerin olması	El Kesilmesi,İş gücü kaybı,Kesilme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenip, ayrıca güvenli malzemeden yapılır veya çarpma ve kırılmaya karşı korunaklı yapılması gerekir	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
Kurum Adı: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000027	2	Kantin-Kafeterya	Elektrikli Cihazlar	Elektrikli cihazların kullanma talimatları ve uyarı levhalarının olmaması, bakımlarının zamanında yapılmaması	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Parlama, Yaralanma, Yangın, Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	2	Okul Müdürü	Elektrikli cihazların kullanma talimatları ve uyarı levhalarının hazırlanıp asılması ve bakımlarının zamanında yapılması gerekir.	Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK0000028	2	Koridor	Yangın Tüpü	Yangın söndürme cihazlarıyla ilgili işaretleme ve cihazların yerleşiminin yapılmaması	Acil Müdahale Güçlüğü, Devrilme, Düşme, Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yangın, Yanık, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Tüm bina giriş, koridor, çok amaçlı salon ve bağımsız birimlerde yangın söndürme cihazlarıyla ilgili işaretleme ve cihazların yerleşiminin yapılması gereklidir. Bez hortumların TSEN671-1 standart dolaplarla değiştirilmesi gereklidir	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
Kurum Adı: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000029	2	Merdivenler	Trabzan	Yüksekten Düşme	Devrilme,Düşme,Ölüm,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	2	Okul Müdürü	Merdiven korkuluk yüksekliği 90 cm den az olan yerler 90 cm ye çıkarılması, çalışan ve öğrencilere zarar verebilecek küpeşte birleşim hatalarının düzeltilmesi, küpeşte üzerinden kaymalara engel olmak için kaymaya engellerin konulması önerilir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025
769119BRK000030	2	Öğrenci Tuvaletleri	Elektrik Tesisatı	Elektrik tesisatının kontrol edilmemesi, açıkta kabloların olması ve buat kapaklarının açık olması	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Parlama,Patlama Yaralanma,Yangın,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerinin yapılması, açıktan geçen kabloların kapatılması ve kanal içinden geçirilmesi, buat kapaklarının kapatılması, hatalı anahtar ve prizlerin tamir edilmesi gereklidir	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
Kurum Adı: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000031	2	Öğrenci Tuvaletleri	Islak Zemin	Ortamlarda ıslak, kaygan ve hatalı zeminlerin olması	Takılıp düşme, Kayma, İş gücü kaybı, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Islak zeminlerde kaymaların önlenmesi için ıslak bırakılmaması, giderlerin açıklığının kontrol edilmesi, zeminlerin kaydırmaz malzemelerden yapılması, ortak duş girişlerine sabit kaygan zemin uyarı levhalarının asılması ve hatalı zemin hatalarının giderilmesi gereklidir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025
769119BRK0000032	2	Öğrenci Tuvaletleri	Nem	Tesisatlardaki hatalar ve Dışarıdan su girişleri.	Bakteri, Üşüme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	2	Okul Müdürü	Nem alan yüzey ve kısımlar muhakkak tamir edilmelidir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000033	2	Öğretmenler Odası	Elektrikli Cihazlar	Elektrikli cihazların kullanma talimatları ve uyarı levhalarının olmaması, bakımlarının zamanında yapılmaması	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Parlama, Yaralanma, Yangın, Yanık	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Müdürü	Binada kullanılan tüm elektrikli cihazların kullanma talimatları ve uyarı levhalarının hazırlanıp asılması ve bakımlarının zamanında yapılması gerekir.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	15/03/2025
769119BRK0000034	2	Öğretmen/Personel Tuvaleti	Islak Zemin	Islak zeminlerin olması	Kayma, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Tüm lavabo ve tuvalet girişlerinde sabit kaygan zemin levhasının olması, temizliklerin belli periyotlarda yapılması ve su birikintilerinin oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, sorumluların kontrol ve temizlik çizelgelerini doldurması gereklidir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025

İLİ: GİRESUN
İLÇESİ: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000035	2	Temizlik Odası / Temizlik Malzeme Deposu	KKD Kullanmama	KKD İhtiyacı belirlenmemesi ve çalışanlara zimmetlenmemesi	Dilte Tahrış,El Ezilmesi,El Kesilmesi,Elektrik çarpması,Gözde tahribat,İş gücü Kaybı,Uzuv kaybı,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul Müdürü	Çalışanlara KKD zimmetlenerek verilmesi ve çalışmalarda kullanmalarının sağlanması	Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik	15/03/2025
769119BRK000036	2	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Corona virüsün sebep olduğu belirtilerle ilgili bilgi eksikliği	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Okul Müdürü	Çalışanlara bulaçıcı hastalığın(Koro 31/10/2022 faaliyetlerinin yürütülmesine virüs vb.)sebebi olduğu belirtilere yönelik bilgilendirme(en çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı vb. olduğu T.C. Sağlık Bakanlığı duyurularının güncel takip edilmesi bilgisi verilmelidir.	İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
Kurum Adı: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000037	3	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Kişilerin Kirli Elleriyle Ağız Burun ve Gözlerine dokunmaları	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	Okul Müdürü	Tüm çalışanların hastalığın bulaşma yolları konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.Kirli ellerle ağız burun ve ya göze temas etmenin riskli olduğu belirtilmelidir.	MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	15/03/2025
769119BRK0000038	2	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Dışarıdan gelen ve hizmet veren kişilerin takip edilmemesi.KKD verilmemesi	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İşveren,Birim sorumluları	Kuruma giriş yapılan kişilerin mutlaka ziyaretçi defterine bilgileri kayıt edilmeli,kurum girişinde dezenfektan türü malzemeler düzenli ve temas yoluyla bulaşmayı engelleyecek şekilde bulundurulmalı ve giriş yapan kişilerin kullanması sağlanmalı	MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
Kurum Adı: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000039	2	Giriş / Fuaye	Temizlik	Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemelerin yapılması	Dilte Tahrış,Enfeksiyon riski,Nefes alma güçlüğü	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İşveren	Kurum girişinde kullanılacak dezenfektan türü malzemelerin düzenli ve temas yoluyla bulaşmayı engelleyecek şekilde bulundurulmalı ve giriş yapan kişilerin kullanılması sağlanmalı	MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	15/03/2025
769119BRK0000040	2	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Tüm personelin aynı anda ve birlikte yakın temas şeklinde çalışması	Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İşveren	Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılması, görev paylaşımının ve dağılımına iyi planlanması	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK0000041	2	Personel	Yetersiz kişisel hijyeni	Çalışanlar arasında hastalık bulaşmasını engelleyecek mesafenin olmaması	Enfeksiyon riski, İş Sürekliliğinde Aksamalar, Motivasyon Eksikliği, Konsantrasyon Eksikliği	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İşveren	Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde planlanması	MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	15/03/2025
769119BRK0000042	2	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Çalışanlar arasında hastalık bulaşmasını engelleyecek mesafenin olmaması	Biyolojik Riskler, Hastalık, İş Gücü Kaybı, Ölüm	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İşveren	Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılmasının sağlanması gerekmektedir.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025

İli: GİRESUN
İlçesi: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
769119BRK000043	2	Çok Amaçlı Salon	Havalandırma	İş yerinin havalandırmasının olmaması	Aşırı Terleme,Ruhsal Problem,Stres,Terleme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İşveren	Çalışma Ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırmasının sağlanması, aynı ortamda sürekli kalam süresinin sınırlandırılması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	15/03/2025
769119BRK000044	2	Acil Çıkışlar	Uyarı Levhası	Acil çıkış işaretlemelerinin yapılmaması	Ezilme,İzdiham,Maddi kayıp,Tahliye sırasında zdiham,Takılıp Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	4	Okul Müdürü	Acil çıkışlarla ilgili uyarı levhası ve kat planı yerleştirildi.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	06/06/2025

İLİ: GİRESUN
İLÇESİ: BULANCAK
KURUM ADI: Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi

Riskler Analiz Ekibi	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İşveren Vekili	ÜNAL YILDIZ		Sivil Savunma Uzmanı/Klüp Öğretmeni		
İş Güvenliği Uzmanı			Çalışan Temsilcisi	EMREHAN ÖZDEMİR	
İşyeri Hekimi			Destek Elemanı 1	ÜNAL YILDIZ	
Destek Elemanı 2	EMREHAN ÖZDEMİR		Destek Elemanı 3	KADİR YILMAZ	
Destek Elemanı 4	DUYGU OK		Bilgi Sahibi Çalışan 1	ARIF EMRAL	
Bilgi Sahibi Çalışan 2	ÖZLEM USTA		Bilgi Sahibi Çalışan 3	AYHAN GEÇİCİ	
Bilgi Sahibi Çalışan 4			Bilgi Sahibi Çalışan 5		
Bilgi Sahibi Çalışan 6			Bilgi Sahibi Çalışan 7		

ONAY

BAYSAN BANU UZUN